





### DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arg. ó Ing. IDG. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 1912 REGISTRO VIGENTE DESDE 24 ULO 2017 YHASTA 24 1040 2000 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

#### DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD	INSURGENTES	PLANTEL	"CORONA"	
09 950035	OI			_

CON DOMICILIO EN:

CALZADA BETLALPAN NUMBRO 400, COLONIA VIADUCTO PIEDAD C.P. 08200 DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITU FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias NO PRESENTA DAÑO ALGUNO que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es HABITABLE SIN RIESGO.

ARQ. y/o ING

SECRETARIA DRO- 1912 DE EDUCACIÓN PÚBLICA SPEC-DGAIR-DIPES

ING. MIGUEL GONZALEZ

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO D.R.O. 1912

DIRECTOR ESCOLAR ROSA MARIX RASILLAS ANDRADE CED. PROF. 1626109

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE FIRMA

BACHILLERATO BESCHOLÓGICO DE LA UNIVERSIDA PLANTEL VIADO SEP SEMS INCORPORATI DGETI

FIRMA

CONSTRUCCIÓN SEGUR

**CONSTRUCCIÓN SEGURA** Reabi copia de origina

DIPED

Angelica

lyma



## FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA EVALUACION RAPIDA

1 UBICACIÓN Y DESCRIPCIO	ON DE LA EDIFICACION	
DIRECCION UNIVERSIDAD INS	SURGENTES PLANTEL CORUÑA, CA	ALZADA DE TLALPAN NUMERO 400
COLONIA: VIADUCTO PIEDAD C	DELEGACION:	IZTACALCO
CIUDAD : MEXICO, DISTRITO F	FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEX	ICO)
NUMERO DE NIVELES SOBRE EL	TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA	Y MEZANINES)
SOTANOS: SI X	NO NO	CANTIDAD 5
uso		
CASA HABITACION	DEPARTAMENTOS	EDUCACION X
ESTACIONAMIENTO	OFICINAS PRIVADAS	INDUSTRIAS
OFICINAS PUBLICAS	RECREATIVO	BODEGAS
COMERCIOS	OTROS	
ZONIFICACION SISMICA (EN CAS	O DE CONOCERSE):	I-C
ZONIFICACION GEOTECNICA (EN	I CASO DE CONOCERSE): Z	ONA DE LAGO III
DESCRIPCION GENERAL DE L		ESTRUCTURADA A BASE DE
	O Y LOSA-ACERO, COMPLEMENTAD	
PLANTA DE FORMA RECTANGUL	AR	$\rightarrow$
		THE ACCUME AND A LOT OF COTO
		D.R.O. 1912
TIPO DE INSPECCION.		CED. PROF. 1626109
INSPECCION EXTERIOR UNICAM	ENTE INSPECCION IN	NTERIOR Y EXTERIOR X
		PAGINA 1 DE 3



## FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA EVALUACION RAPIDA

2 ESTADO DE LA EDIFICACION.		SI	NO	EXISTEN DUDAS		
I DERRUMBE TOTAL O PARCIAL, FALLA DE C	CIMENTACION		X			
II INCLINACION DE EDIFICACION O DE ALGU	N ENTREPISO		Х			
III DAÑOS EN MIEMBROS ESTRUCTURALES			Х			
IV DAÑOS SEVEROS EN MUROS NO ESTRUC	CTURALES		X			
V DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS			Х			
VI DAÑOS EN INSTALACIONES DE GAS			Х			
VII GRIETAS EN SUELO / DESLIZAMIENTO DE	TALUD		Х			
VIII FALLAS EN PRETILES, BALCONES U OTR	RO OBJETO		Х			
IX OTROS PELIGROS						
3 CLASIFICACION GLOBAL.		44				
DE ACUERDO CON LA TIPOFICACION DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 2, DE NO PRESENTARSE NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA EL INMUEBLE SE PUEDE CLASIFICA COMO EDIFICACION SEGURA. EN CASO DE ENCONTRARSE UN SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS (I), (II), (III), (IV), (V), SE CLASIFICA COMO EDIFICACION INSEGURA. CON UN SI EN LOS PUNTOS (VI), (VIII), SE CLASIFICA COMO AREA INSEGURA Y SE DEBERA COLOCAR BARRERAS ALREDEDOR DE LA ZONA EN PELIGRO. DE EXISTER DUDAS EN ESTANEVALUAÇION SE DEBERA MARCAR COMO CUIDADO.  D.R.O. 1912  CED. PROF. 1626100  AREA INSEGURA  CUIDADO  CUIDADO						
			PAGIN	IA 2 DF 3		



# FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA EVALUACION RAPIDA

4 RECOMENDACIONES				
NO REQUIERE REVISION FUTURA X				
SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA				
ESTRUCTURAL	GEOTECNICA	4,113		
AREAS INSEGURAS: NO				
MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS:	SI	NO X		
TIPO:				
5 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.				
6 REVISORES.				
NOMBRE	PROFESION	FIRMA		
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	4		
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO			
D		D.R.O. 1912 PROF. 1626109		
FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017				
		PAGINA 3 DE 3		



PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN: CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL ( AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS:

VISTA PANORAMICA DE LA EDIFICIO

D.R.O. 1912 CED. PROF 1626109



PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN: CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



### COMENTARIOS:

VISTA PANORAMICA DE LA EDIFICIO

D.R.O. 1912 CED. PROF, 1626109




PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS:

VISTA PANORAMICA DEL INTERIOR ZONA DE ESCALERAS IGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912 CED. PROF. 1626109




PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL ( AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS:

VISTA INTERIOR ZONA DE CUBO DE ELEVADOR

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO D.R.O. 1912 CED. PROF. 1626109



PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



#### COMENTARIOS:

SISTEMA DE ESTRUCTURACION TRABES Y COLUMNAS DE CASERDEZ SOTO LOSA-ACERO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL ( AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS:

SISTEMA DE ESTRUCTURACION TRABES Y COLUMNAS GENALEZ 0TO LOSA-ACERO D.R.O. 1912

CED. PROF 1626109



PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN: CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL ( AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



#### COMENTARIOS:

SISTEMA DE ESTRUCTURACION TRABES NICOLIUMNASODE ACEROTO
LOSA-ACERO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



PROYECTO: UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL CORUÑA

UBICACIÓN: CALZADA DE TLALPAN NUMERO 400, COL. VIADUCTO PIEDAD, DELEGACION. IZTACALCO,

C.P. 08200, MEXICO, DISTRITO FEDERAL ( AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

ACTIVIDAD: INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2017



#### COMENTARIOS:

SISTEMA DE ESTRUCTURACION TRABES Y COLUMNAS DE ACEROTO
LOSA-ACERO, ZONA DE ZOTANO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109

