



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 1912 REGISTRO VIGENTE DESDE 24 Julio 2017 Y HASTA 24 Julio 2020 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL
09PSU02600

CON DOMICILIO EN:

AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL, C.P. DIDOD, DELEGACION
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO**.

ARQ. y/o ING.

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



DIRECTOR ESCOLAR SERGIO ARTURO CARMONA HERNANDEZ

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2017



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
C-DGAIR-DIPES

Recibí copia Dictamen
26-09-17

David H.T.

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL, AVENIDA INSURGENTES SUR
NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA REVOLUCION NUMERO 1836.

COLONIA: SAN ANGEL C.P. 01000 DELEGACION: ALVARO OBREGON

CIUDAD : CIUDAD DE MEXICO

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS : SI NO CANTIDAD 5

USO

CASA HABITACION	<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTOS	<input type="checkbox"/>	EDUCACION	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	OFICINAS PRIVADAS	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAS	<input type="checkbox"/>
OFICINAS PUBLICAS	<input type="checkbox"/>	RECREATIVO	<input type="checkbox"/>	BODEGAS	<input type="checkbox"/>
COMERCIOS	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="text"/>		

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): I

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LOMAS I

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:

EDIFICACION CONFORMADA POR 2 MODULOS
ESTRUCTURADA POR TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO
CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA RECTANGULAR

TIPO DE INSPECCION.

INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA EVALUACION RAPIDA

2.- ESTADO DE LA EDIFICACION.

SI NO EXISTEN
DUDAS

I.- DERRUMBE TOTAL O PARCIAL, FALLA DE CIMENTACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.- INCLINACION DE EDIFICACION O DE ALGUN ENTREPISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.- DAÑOS EN MIEMBROS ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.- DAÑOS SEVEROS EN MUROS NO ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.- DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.- DAÑOS EN INSTALACIONES DE GAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.- GRIETAS EN SUELO / DESLIZAMIENTO DE TALUD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.- FALLAS EN PRETILES, BALCONES U OTRO OBJETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.- OTROS PELIGROS	FISURAS EN ALGUNOS MUROS NO ESTRUCTURALES		
	FISURAS EN RELLENOS DE COLUMNAS		
	SEPARACION DE ZONA DE UNION DE TABLAROCA		
	ABERTURA EN JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE LOS 2 MODULOS		

3.- CLASIFICACION GLOBAL.

DE ACUERDO CON LA TIPOFICACION DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 2, DE NO PRESENTARSE NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA EL INMUEBLE SE PUEDE CLASIFICAR COMO EDIFICACION SEGURA. EN CASO DE ENCONTRARSE UN SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS (I), (II), (III), (IV), (V), SE CLASIFICA COMO EDIFICACION INSEGURA. CON UN SI EN LOS PUNTOS (VI), (VII), (VIII), SE CLASIFICA COMO AREA INSEGURA Y SE DEBERA COLOCAR BARRERAS ALREDEDOR DE LA ZONA EN PELIGRO. DE EXISTER DUDAS EN ESTA EVALUACION SE DEBERA MARCAR COMO CUIDADO.

EDIFICACION SEGURA

EDIFICACION INSEGURA

AREA INSEGURA

CUIDADO

ING. MIGUEL GONZALEZ
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

4.- RECOMENDACIONES

NO REQUIERE REVISION FUTURA

SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA

ESTRUCTURAL

GEOTECNICA

AREAS INSEGURAS: NO

MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS: SI NO

TIPO: _____

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

REPARACIONES DE MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES PEQUEÑOS EN ZONA DE SALONES DEL 3 Y 2 NIVEL

RESANE GENERAL EN FISURAS PEQUEÑAS

RETIRO DE RELLENOS FISURADOS DE MAMPOSTERIA EN COLUMNAS

EN CASO DE OTRA EVENTUALIDAD SISMICA SE REQUERIRA OTRA EVALUACION MAS DETALLADA

6.- REVISORES.

NOMBRE	PROFESION	FIRMA
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO	

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA DE LA ZONA JUN TA DE UNION ENTRE LOS DOS
CUERPOS. SE AGRIETO LA ZONA DE UNION

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
PROF. 1626109
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE ZONA DE UNION DE LOS
2 CUERPOS

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1512
CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE ZONA DE UNION DE LOS
2 CUERPOS

ING. MICHEL MONTE DE LOS
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MUROS DE TABLAROCA EN SU UNION CON COLUMNA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES
EN ZONA DE ESCALERAS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.N.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES
EN ZONA DE ESCALERAS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

AGRIETAMIENTO DE RELLENOS DE ESQUINA EN COLUMNAS
RELLENO A BASE DE MAMPOSTERIA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
C.M.A. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN UNION DE DOS ELEMENTOS DE CONCRETO (TRABES)

ING. MICHAEL C. ... 2010
D.B.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL


PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA

REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

AGRIETAMIENTO DE RELLENOS DE ESQUINA EN COLUMNAS
RELLENO A BASE DE MAMPOSTERIA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN TRABES DE ESCALERA, UNION ENTRE MURO Y TRABE

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.C. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN UNION DE MUROS DE TABLAROCA CON COLUMNAS

ING. ANGELO M. ÁLVEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109

REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

GRIETA EN ZONA DE UNION DE DOS CUERPOS, GRIETA EN CASTILLO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL


PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA

REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

GRIETA EN ZONA DE UNION DE DOS CUERPOS, GRIETA EN CASTILLO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	
MIGUEL GONZÁLEZ SOTO	
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL	
CÉDULA PROFESIONAL No	1 6 2 6 1 0 9
RFC: GOSM581118TK6	
CURP: GOSM581118HDFNTG04	
REGISTRO	DRO - 1912
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	24-JULIO-2002
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
24-JULIO-2017	24-JULIO-2020



FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIÓNES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICIÓN	<input type="checkbox"/>
FOLIO: 08-08-2017			
		R E S E L L O A N U A L E	

FIRMA AUTORIZADA

ARG. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Handwritten notes and signatures:
 - "1 Juego Para Diferencia de Ego" (written vertically)
 - "el Plouf el Educactivo" (written vertically)
 - "SM. Angel, Ubicados en el Ateneo" (written vertically)
 - "Col. Su. Angel" (written vertically)
 - "2323" (written vertically)
 - "010010" (written vertically)
 - Large signature of Felipe de Jesús Gutiérrez G.



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- _____ REGISTRO VIGENTE DESDE 24 Julio 2017 Y HASTA 24 Julio 2020 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL
09PCT0276R -

CON DOMICILIO EN:

AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL, C.P. 01000, DELEGACION ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO**.

ARQ. y/o ING.

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



DIRECTOR ESCOLAR SERGIO ARTURO CARMONA HERNANDEZ

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2017

BACHILLERATO TECNOLÓGICO
UNIVERSIDAD INSURGENTES
PLANTEL SAN ANGEL
SEP SEMS
INCORPORADO A:
DGETI
C.C.T. 08PCT0276R

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL, AVENIDA INSURGENTES SUR
NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA REVOLUCION NUMERO 1836.

COLONIA: SAN ANGEL C.P. 01000 DELEGACION: ALVARO OBREGON

CIUDAD : CIUDAD DE MEXICO

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS: SI NO CANTIDAD 5

USO

CASA HABITACION DEPARTAMENTOS EDUCACION

ESTACIONAMIENTO OFICINAS PRIVADAS INDUSTRIAS

OFICINAS PUBLICAS RECREATIVO BODEGAS

COMERCIOS OTROS _____

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): 1

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LOMAS I

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:

EDIFICACION CONFORMADA POR 2 MODULOS
ESTRUCTURADA POR TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO
CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA RECTANGULAR

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

TIPO DE INSPECCION.

INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

2.- ESTADO DE LA EDIFICACION.

SI NO EXISTEN
DUDAS

I.- DERRUMBE TOTAL O PARCIAL, FALLA DE CIMENTACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.- INCLINACION DE EDIFICACION O DE ALGUN ENTREPISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.- DAÑOS EN MIEMBROS ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.- DAÑOS SEVEROS EN MUROS NO ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.- DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.- DAÑOS EN INSTALACIONES DE GAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.- GRIETAS EN SUELO / DESLIZAMIENTO DE TALUD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.- FALLAS EN PRETILES, BALCONES U OTRO OBJETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.- OTROS PELIGROS	FISURAS EN ALGUNOS MUROS NO ESTRUCTURALES FISURAS EN RELLENOS DE COLUMNAS SEPARACION DE ZONA DE UNION DE TABLAROCA ABERTURA EN JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE LOS 2 MODULOS		

3.- CLASIFICACION GLOBAL.

DE ACUERDO CON LA TIPOFICACION DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 2, DE NO PRESENTARSE NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA EL INMUEBLE SE PUEDE CLASIFICAR COMO EDIFICACION SEGURA. EN CASO DE ENCONTRARSE UN SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS (I), (II), (III), (IV), (V), SE CLASIFICA COMO EDIFICACION INSEGURA. CON UN SI EN LOS PUNTOS (VI), (VII), (VIII), SE CLASIFICA COMO AREA INSEGURA Y SE DEBERA COLOCAR BARRERAS ALREDEDOR DE LA ZONA EN PELIGRO. DE EXISTER DUDAS EN ESTA EVALUACION SE DEBERA MARCAR COMO CUIDADO.

EDIFICACION SEGURA

EDIFICACION INSEGURA

AREA INSEGURA

CUIDADO

INSALUDABLE
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

4.- RECOMENDACIONES

NO REQUIERE REVISION FUTURA

SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA

ESTRUCTURAL

GEOTECNICA

AREAS INSEGURAS: NO

MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS: SI NO

TIPO: _____

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

REPARACIONES DE MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES PEQUEÑOS EN
ZONA DE SALONES DEL 3 Y 2 NIVEL
RESANE GENERAL EN FISURAS PEQUEÑAS
RETIRO DE RELLENOS FISURADOS DE MAMPOSTERIA EN COLUMNAS
EN CASO DE OTRA EVENTUALIDAD SISMICA SE REQUERIRA OTRA EVALUACION
MAS DETALLADA

6.- REVISORES.

NOMBRE	PROFESION	FIRMA
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO	

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA DE LA ZONA JUN TA DE UNION ENTRE LOS DOS
CUERPOS. SE AGRIETO LA ZONA DE UNION

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE ZONA DE UNION DE LOS
2 CUERPOS

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1512
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE ZONA DE UNION DE LOS
2 CUERPOS

ING. MICHELLE L. TORRES
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MUROS DE TABLAROCA EN SU UNION CON COLUMNA

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES
EN ZONA DE ESCALERAS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.C. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836. COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES
EN ZONA DE ESCALERAS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

AGRIETAMIENTO DE RELLENOS DE ESQUINA EN COLUMNAS
RELLENO A BASE DE MAMPOSTERIA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
C.M.A.S. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN UNION DE DOS ELEMENTOS DE CONCRETO (TRABES)

CED. PROF. 1626109

ING. M... ..

27/09/2017




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

AGRIETAMIENTO DE RELLENOS DE ESQUINA EN COLUMNAS
RELLENO A BASE DE MAMPOSTERIA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

ING. MICHEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN TRABES DE ESCALERA, UNION ENTRE MURO Y TRABE

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN UNION DE MUROS DE TABLAROCA CON COLUMNA

ING. MICHEL ANTONIO SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

GRIETA EN ZONA DE UNION DE DOS CUERPOS, GRIETA EN CASTILLO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

GRIETA EN ZONA DE UNION DE DOS CUERPOS, GRIETA EN CASTILLO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



SECRETARIA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	
MIGUEL GONZÁLEZ SOTO	
PROFESIÓN INGENIERO CIVIL	
CÉDULA PROFESIONAL No	1 6 2 6 1 0 9
RFC: GOSM581118TK6	
CURP: GOSM581118HDFNTG04	
REGISTRO	DRO - 1912
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	24-JULIO-2002
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
24-JULIO-2017	24-JULIO-2020



FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARACTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICIÓN	<input type="checkbox"/>
FOLIO: 08-08-2017			
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		RESELLADO ANUAL	
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA			

FIRMA AUTORIZADA

ARC. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

*1 Juego Para Diatama de Caga
el Planteo Educativo
Sn. Angel, Ubicada
Col. Sn. Angel - Del. Alameda*

*2323
01000*



**DICTAMEN GRATUITO DE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL**

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con numero de registro de DRO- _____ REGISTRO VIGENTE DESDE 24 Julio 2017 Y HASTA 24 Julio 2020 RESELLADO

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII, XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL
09PBH3730R

CON DOMICILIO EN

AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL, C.P. DIDDO, DELEGACION
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de Mexico, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Angel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO**.

ARQ. y/o ING

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109

FIRMA

DIRECTOR ESCOLAR SERGIO ARTURO CARMONA HERNANDEZ

FIRMA

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2017

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL, AVENIDA INSURGENTES SUR
NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA REVOLUCION NUMERO 1836.

COLONIA: SAN ANGEL C.P. 01000 DELEGACION: ALVARO OBREGON

CIUDAD : CIUDAD DE MEXICO

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS : SI NO CANTIDAD 5

USO

CASA HABITACION	<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTOS	<input type="checkbox"/>	EDUCACION	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	OFICINAS PRIVADAS	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAS	<input type="checkbox"/>
OFICINAS PUBLICAS	<input type="checkbox"/>	RECREATIVO	<input type="checkbox"/>	BODEGAS	<input type="checkbox"/>
COMERCIOS	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="text"/>		

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): I

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LOMAS I

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:

EDIFICACION CONFORMADA POR 2 MODULOS
ESTRUCTURADA POR TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO
CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA RECTANGULAR

TIPO DE INSPECCION.

INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

2.- ESTADO DE LA EDIFICACION.

	SI	NO	EXISTEN DUDAS
I.- DERRUMBE TOTAL O PARCIAL, FALLA DE CIMENTACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.- INCLINACION DE EDIFICACION O DE ALGUN ENTREPISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.- DAÑOS EN MIEMBROS ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.- DAÑOS SEVEROS EN MUROS NO ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.- DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.- DAÑOS EN INSTALACIONES DE GAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.- GRIETAS EN SUELO / DESLIZAMIENTO DE TALUD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.- FALLAS EN PRETILES, BALCONES U OTRO OBJETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.- OTROS PELIGROS	_____ FISURAS EN ALGUNOS MUROS NO ESTRUCTURALES _____ FISURAS EN RELLENOS DE COLUMNAS _____ SEPARACION DE ZONA DE UNION DE TABLAROCA _____ ABERTURA EN JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE LOS 2 MODULOS		

3.- CLASIFICACION GLOBAL.

DE ACUERDO CON LA TIPOFICACION DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 2, DE NO PRESENTARSE NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA EL INMUEBLE SE PUEDE CLASIFICAR COMO EDIFICACION SEGURA. EN CASO DE ENCONTRARSE UN SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS (I), (II), (III), (IV), (V), SE CLASIFICA COMO EDIFICACION INSEGURA. CON UN SI EN LOS PUNTOS (VI), (VII), (VIII), SE CLASIFICA COMO AREA INSEGURA Y SE DEBERA COLOCAR BARRERAS ALREDEDOR DE LA ZONA EN PELIGRO. DE EXISTER DUDAS EN ESTAS SITUACIONES SE DEBERA MARCAR COMO CUIDADO.

ING. MIGUEL GONZALEZ DE LA TORRE

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109

EDIFICACION SEGURA

EDIFICACION INSEGURA

AREA INSEGURA

CUIDADO



4.- RECOMENDACIONES

NO REQUIERE REVISION FUTURA

SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA

ESTRUCTURAL

GEOTECNICA

AREAS INSEGURAS: NO

MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS: SI NO

TIPO: _____

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

REPARACIONES DE MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES PEQUEÑOS EN ZONA DE SALONES DEL 3 Y 2 NIVEL

RESANE GENERAL EN FISURAS PEQUEÑAS

RETIRO DE RELLENOS FISURADOS DE MAMPOSTERIA EN COLUMNAS

EN CASO DE OTRA EVENTUALIDAD SISMICA SE REQUERIRA OTRA EVALUACION MAS DETALLADA

6.- REVISORES.

NOMBRE	PROFESION	FIRMA
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO	

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
 D.R.O. 1912
 CED. PROF. 1626109

FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017

REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL


PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA

REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA DE LA ZONA JUN TA DE UNION EN ~~PRE LOS DOS~~
CUERPOS. SE AGRIETO LA ZONA DE UNION

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE ZONA DE UNIÓN DE LOS
2 CUERPOS

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1512
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

DESPRENDIMIENTO DE RECUBRIMIENTO DE ZONA DE
2 CUERPOS

ING. MIGUEL OSORIO DE LOS RIOS
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MUROS DE TABLAROCA EN SU UNION CON COLUMNA

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES
EN ZONA DE ESCALERAS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 2912
CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO


ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES
EN ZONA DE ESCALERAS


ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

AGRIETAMIENTO DE RELLENOS DE ESQUINA EN COLUMNAS
RELLENO A BASE DE MAMPOSTERIA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
C.O.P.A. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN UNION DE DOS ELEMENTOS DE CONCRETO (TRABES)

ING. MIGUEL C. ... 2010
D.B.O. 1912
CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

AGRIETAMIENTO DE RELLENOS DE ESQUINA EN COLUMNAS
RELLENO A BASE DE MAMPOSTERIA

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN TRABES DE ESCALERA, UNION ENTRE MURO Y TRABE

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.C. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURAS EN UNION DE MUROS DE TABLAROCA CON MUR DE MORTAR

ING. MIGUEL ANTONIO SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

GRIETA EN ZONA DE UNION DE DOS CUERPOS, GRIETA EN CASTILLO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109


REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SAN ANGEL

UBICACIÓN : AVENIDA INSURGENTES SUR NUMERO 2383, CON ACCESO POR AVENIDA
REVOLUCION NUMERO 1836, COLONIA SAN ANGEL C.P. 01000, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

GRIETA EN ZONA DE UNION DE DOS CUERPOS, GRIETA EN CASTILLO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
CÉDULA PROFESIONAL No	1 6 2 6 1 0 9
RFC:	GOSM581118TK6
CURP:	GOSM581118HDFNTG04
REGISTRO	DRO - 1912
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	24-JULIO-2002
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
24-JULIO-2017	24-JULIO-2020



FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO. ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICIÓN	<input type="checkbox"/>
FOLIO:	08-08-2017		
		RESELLADO ANUAL	
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA		DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA	

FIRMA AUTORIZADA

ARC. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G.
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

1 Juego Para Didáctica de Geografía en el Plantel Educativo de Sr. Ángel, ubicado en Col. Su. Ángel, Del. Alameda

23273

01000