



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 1912 REGISTRO VIGENTE DESDE 24 Julio 2017 Y HASTA 24 Julio 2020 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC
09PSU0250T

CON DOMICILIO EN:

AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZUNCO,
C.P. 09900, DELEGACION IZTAPALAPA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL,
(AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO**.

ARQ. y/o ING.

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO



Recibi copia
DIPES
Adriana
Villanueva
26/09/17

FIRMA

DIRECTOR ESCOLAR MANUEL CONTRERAS SOLIS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CEP. PROF. 1626109

FIRMA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2017

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC, AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789

COLONIA: SAN LORENZO TEZONCO C.P. 09900 DELEGACION: IZTAPALAPA

CIUDAD : MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS : SI NO CANTIDAD

USO

CASA HABITACION DEPARTAMENTOS EDUCACION

ESTACIONAMIENTO OFICINAS PRIVADAS INDUSTRIAS

OFICINAS PUBLICAS RECREATIVO BODEGAS

COMERCIOS OTROS

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): III-B

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LAGO III

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:

EDIFICACION ESTRUCTURADA A BASE DE TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA DE FORMA IRREGULAR

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

TIPO DE INSPECCION.

INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR




**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

2.- ESTADO DE LA EDIFICACION.

	SI	NO	EXISTEN DUDAS
I.- DERRUMBE TOTAL O PARCIAL, FALLA DE CIMENTACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.- INCLINACION DE EDIFICACION O DE ALGUN ENTREPISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.- DAÑOS EN MIEMBROS ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.- DAÑOS SEVEROS EN MUROS NO ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.- DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.- DAÑOS EN INSTALACIONES DE GAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.- GRIETAS EN SUELO / DESLIZAMIENTO DE TALUD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.- FALLAS EN PRETILES, BALCONES U OTRO OBJETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.- OTROS PELIGROS _____ FISURAS EN ALGUNOS MUROS NO ESTRUCTURALES			

3.- CLASIFICACION GLOBAL.

DE ACUERDO CON LA TIPOFICACION DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 2, DE NO PRESENTARSE NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA EL INMUEBLE SE PUEDE CLASIFICA COMO EDIFICACION SEGURA. EN CASO DE ENCONTRARSE UN SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS (I), (II), (III), (IV), (V), SE CLASIFICA COMO EDIFICACION INSEGURA. CON UN SI EN LOS PUNTOS (VI), (VII), (VIII), SE CLASIFICA COMO AREA INSEGURA Y SE DEBERA COLOCAR BARRERAS ALREDEDOR DE LA ZONA EN PELIGRO. DE EXISTER DUDAS EN ESTA EVALUACION SE DEBERA MARCAR COMO CUIDADO.


ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
 D.R.O. 1912
 CED. PROF. 1626109

EDIFICACION SEGURA

EDIFICACION INSEGURA

AREA INSEGURA

CUIDADO



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

4.- RECOMENDACIONES

NO REQUIERE REVISION FUTURA

SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA

ESTRUCTURAL

GEOTECNICA

AREAS INSEGURAS: NO

MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS: SI NO

TIPO: _____

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

REPARACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES PEQUEÑOS EN EL AREA DE LA BIBLIOTECA
RESANE GENERAL EN FISURAS PEQUEÑAS
EN CASO DE OTRA EVENTUALIDAD SISMICA SE REQUERIRA OTRA EVALUACION MAS DETALLADA

6.- REVISORES.

NOMBRE	PROFESION	FIRMA
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO	

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA DEL INMUEBLE

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN ZONA DE ENTRADA DEL PLANTEL SOBRE CALLE

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN ZONA DE ENTRADA DEL PLANTEL SOBRE CALLE

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN TRABE, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

ESTRUCTURACION DE LA EDIFICACION A BASE DE TRABES, COLUMNAS
LOSA DE CONCRETO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO ESTRUCTURAL
ZONA DE BIBLIOTECA

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO ESTRUCTURAL
ZONA DE BIBLIOTECA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO ESTRUCTURAL
ZONA DE BIBLIOTECA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EXTERIOR EN COLUMNA, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

CALA EN FISURA DE COLUMNA EXTERIOR

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
CÉDULA PROFESIONAL No	1 6 2 6 1 0 9
RFC:	GOSM581118TK6
CURP:	GOSM581118HDFNTG04
REGISTRO	DRO - 1912
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	24-JULIO-2002
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
24-JULIO-2017	24-JULIO-2020



FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIÓNES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICIÓN	<input type="checkbox"/>
FOLIO: 08-08-2017			
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA		R E S E L L O A N U A L	 2017

FIRMA AUTORIZADA

DR. FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ G
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Handwritten notes:
 Inscrito en el Registro de Directores Responsables de Obra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del D.F.
 Nuevo Para Esavela, Urb. 17 de Julio, Del. Iztapalapa, C.P. 06100



DICTAMEN GRATUITO DE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con numero de registro de DRO- 1912 REGISTRO VIGENTE DESDE 24 Julio 2017 Y HASTA 24 Julio 2020 RESELLADO

Como Auxiliar de la Administracion y en base a los Articulos 7 fracción XIII, XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el articulo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Articulo 35 fracción IV, X y XII; Articulo 36 fracción I a) y b); articulo 38 fraccion I D); Articulo 39 fracción I C), F); Articulo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente.

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC
09PCT1171D

CON DOMICILIO EN

AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO,
C.P. 09900, DELEGACION IZTAPALAPA, MEXICO, DISTRITO FEDERAL,
(AHORA: CIUDAD DE MEXICO).

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de Mexico, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Angel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017

Toda vez que se ha hecho la revision necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO.**

ARQ. y/o ING

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

FIRMA

D.R.O. 1912

DIRECTOR ESCOLAR MANUEL CONTRERAS SUZIS CED. PROF. 1626109

FIRMA

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2017

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC, AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789

COLONIA: SAN LORENZO TEZONCO C.P. 09900 DELEGACION: IZTAPALAPA

CIUDAD: MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS : SI NO CANTIDAD

USO

CASA HABITACION DEPARTAMENTOS EDUCACION

ESTACIONAMIENTO OFICINAS PRIVADAS INDUSTRIAS

OFICINAS PUBLICAS RECREATIVO BODEGAS

COMERCIOS OTROS

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): III-B

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LAGO III

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:
EDIFICACION ESTRUCTURADA A BASE DE TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA DE FORMA IRREGULAR

(Signature)
ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
 D.R.O. 1912
 CED. PROF. 1626109

TIPO DE INSPECCION.
 INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR



4.- RECOMENDACIONES

NO REQUIERE REVISION FUTURA

SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA

ESTRUCTURAL

GEOTECNICA

AREAS INSEGURAS: NO

MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS: SI NO

TIPO: _____

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

REPARACION DE MUROS DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURALES PEQUEÑOS EN
 EL AREA DE LA BIBLIOTECA
 RESANE GENERAL EN FISURAS PEQUEÑAS
 EN CASO DE OTRA EVENTUALIDAD SISMICA SE REQUERIRA OTRA EVALUACION
 MAS DETALLADA

6.- REVISORES.

NOMBRE	PROFESION	FIRMA
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO	

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
 D.R.O. 1912
 CED. PROF. 1626109

FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA DEL INMUEBLE

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION
IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN ZONA DE ENTRADA DEL PLANTEL SOBRE CALLE

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN ZONA DE ENTRADA DEL PLANTEL SOBRE CALLE

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN TRABE, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

ESTRUCTURACION DE LA EDIFICACION A BASE DE TRABES, COLUMNAS
LOSA DE CONCRETO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO ESTRUCTURAL
ZONA DE BIBLIOTECA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO ESTRUCTURAL
ZONA DE BIBLIOTECA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EN MURO ESTRUCTURAL
ZONA DE BIBLIOTECA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

FISURA EXTERIOR EN COLUMNA, SOLAMENTE RECUBRIMIENTO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109





REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLAHUAC

UBICACIÓN : AVENIDA TLAHUAC NUMERO 1789, COLONIA SAN LORENZO TEZONCO, DELEGACION IZTAPALAPA, C.P. 09900, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

CALA EN FISURA DE COLUMNA EXTERIOR

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

