



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 1912 REGISTRO VIGENTE DESDE 24 JUNIO 2017 Y HASTA 24 JULIO 2020 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN
09PS40092K

CON DOMICILIO EN:

CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390, COLONIA VIADUCTO PIEDAD, CP. 08200
DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA:
CIUDAD DE MEXICO).

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO**.

ARQ. y/o ING.

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

FIRMA

D.R.O. 1912

DIRECTOR ESCOLAR

ADRAELI YAÑEZ SANTAMARIA

CED. PROF. 1626109

FIRMA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2017



Recibí copias
DIPES
26/09/17
Adriano Villanueva

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA





**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN, CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390

COLONIA: VIADUCTO PIEDAD C.P. 08200 DELEGACION: IZTACALCO

CIUDAD : MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS : SI NO CANTIDAD

USO

CASA HABITACION DEPARTAMENTOS EDUCACION

ESTACIONAMIENTO OFICINAS PRIVADAS INDUSTRIAS

OFICINAS PUBLICAS RECREATIVO BODEGAS

COMERCIOS OTROS

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): III-C

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LAGO III

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:

EDIFICACION ESTRUCTURADA A BASE DE TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA DE FORMA RECTANGULAR

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109

TIPO DE INSPECCION.

INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR



**INSPECCION VISUAL POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

2.- ESTADO DE LA EDIFICACION.

	SI	NO	EXISTEN DUDAS
I.- DERRUMBE TOTAL O PARCIAL, FALLA DE CIMENTACION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
II.- INCLINACION DE EDIFICACION O DE ALGUN ENTREPISO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
III.- DAÑOS EN MIEMBROS ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IV.- DAÑOS SEVEROS EN MUROS NO ESTRUCTURALES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V.- DAÑOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VI.- DAÑOS EN INSTALACIONES DE GAS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VII.- GRIETAS EN SUELO / DESLIZAMIENTO DE TALUD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIII.- FALLAS EN PRETILES, BALCONES U OTRO OBJETO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IX.- OTROS PELIGROS _____ DETERIORO DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE VELARIAS FISURAS PEQUEÑAS EN TRABES DE CONCRETO, RECUBRIMIENTO			

3.- CLASIFICACION GLOBAL.

DE ACUERDO CON LA TIPOFICACION DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS EN EL PUNTO 2, DE NO PRESENTARSE NINGUNA RESPUESTA AFIRMATIVA EL INMUEBLE SE PUEDE CLASIFICA COMO EDIFICACION SEGURA. EN CASO DE ENCONTRARSE UN SI EN CUALQUIERA DE LOS INCISOS (I), (II), (III), (IV), (V), SE CLASIFICA COMO EDIFICACION INSEGURA. CON UN SI EN LOS PUNTOS (VI), (VII), (VIII), SE CLASIFICA COMO AREA INSEGURA Y SE DEBERA COLOCAR BARRERAS ALREDEDOR DE LA ZONA EN PELIGRO. DE EXISTER DUDAS EN ESTA EVALUACION SE DEBERA MARCAR COMO CUIDADO.

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROE. 1626109

EDIFICACION SEGURA

EDIFICACION INSEGURA

AREA INSEGURA

CUIDADO



**INSPECCION VISUAL POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

4.- RECOMENDACIONES

NO REQUIERE REVISION FUTURA

SE REQUIERE UNA EVALUACION DETALLADA

ESTRUCTURAL

GEOTECNICA

AREAS INSEGURAS: NO

MAQUINARIA PARA REMOVER ESCOMBROS: SI NO

TIPO: _____

5.- COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

REPARACION DEL SISTEMA DE ANCLAJE DE VELARIAS

RESANE GENERAL EN FISURAS PEQUEÑAS

EN CASO DE OTRA EVENTUALIDAD SISMICA SE REQUERIRA OTRA EVALUACION

MAS DETALLADA

6.- REVISORES.

NOMBRE	PROFESION	FIRMA
ING. ARTURO JIMENEZ PERALTA	INGENIERO CIVIL	
ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO	DRO	
		ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO D.R.O. 1912 CED. PROF. 1626109

FECHA DE INSPECCION: 25 DE SEPTIEMBRE 2017



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA EDIFICIO "A"

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA EDIFICIO "A"

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA EDIFICIO "DATAROOM"

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

VISTA PANORAMICA EDIFICIO "DATAROOM"

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

ANCLAJE DE VELARIAS

ING. MIGUEL GÓNZALEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

ANCLAJE DE VELARIAS

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

REPARACION DE TRABE AGRIETADA

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109




REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

MURO DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, FISURADO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.R.O. 1917
C.F. PROF. 432



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

SISTEMA DE ESTRUCTURACION A BASE DE TRABES, COLUMNAS
LOSA DE CONCRETO, COMPLEMENTADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA.

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
D.P.O. 1912
CED. PROF. 1626109



REPORTE FOTOGRAFICO DE INSPECCION ESTRUCTURAL

PROYECTO : UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL TLALPAN

UBICACIÓN : CALZADA DE TLALPAN NUMERO 390 COL. VIADUCTO PIEDAD, C.P. 08200, DELEGACION IZTACALCO, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

ACTIVIDAD : INSPECCION ESTRUCTURAL DE EDIFICACION

FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2017



COMENTARIOS :

SISTEMA DE ESTRUCTURACION A BASE DE TRABES, COLUMNAS
LOSA DE CONCRETO, COMPLEMENTADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA.

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

D.R.O. 1912

CED. PROF. 1626109



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA

CARNET

NOMBRE	MIGUEL GONZÁLEZ SOTO
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL
CÉDULA PROFESIONAL No	1 6 2 6 1 0 9
RFC:	GOSM581118TK6
CURP:	GOSM581118HDFNTG04
REGISTRO	DRO - 1912
FECHA DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO	24-JULIO-2002
VIGENCIA	
DESDE EL:	HASTA EL:
24-JULIO-2017	24-JULIO-2020



FIRMA DEL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA

EL PRESENTE CARNET CERTIFICA QUE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA DE ESTA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y LO AUTORIZA PARA DESEMPEÑARSE CON ESE CARÁCTER COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SE OTORGA CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 24 FRACCIÓN XVI Y XX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 7 FRACCIONES XXV Y XXVI, 16 FRACCIÓN V Y 21 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTOS DEL DISTRITO FEDERAL.

EL CARNET DEBE RESELLARSE ANUALMENTE CON BASE EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 35 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

REFRENDO	<input checked="" type="checkbox"/>	REPOSICIÓN	<input type="checkbox"/>
FOLIO: 08-08-2017			
 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN URBANA		RESELLO ANUAL	 2017

FIRMA AUTORIZADA

ARQ. FELIX DE JESÚS GUTIÉRREZ G
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Handwritten notes:
 - "Escuela para Dictionen de Escuela y Universidad # 2901, 08200 Del. Iztoccalco. e.p. 08200 Plantel Iztoccalco."
 - "Reservado para Dictionen de Escuela y Universidad # 2901, 08200 Del. Iztoccalco. e.p. 08200 Plantel Iztoccalco."
 - "2017" (written vertically next to the stamp)