

Neumarkter Lammsbräu
 Gebr. Ehrnsperger KG
 Amberger Str. 1
 92318 Neumarkt

21. Dezember 2017

Radium-17-12(88382-2)Br-Ost-West

Seite 1 von 1 st

Prüfbericht

Auftraggeber: Neumarkter Lammsbräu
 Prüfbericht-Nr.: PB88382-2
 Probe-Nr.: C88382-002
 Prüfzeitraum: 20.12.2017 bis 20.12.2017 | Laboreingang 14.12.2017
 Probenahme: 13.12.2017
 Probenehmer: Auftraggeber
 Probe: **Brunnen Ost/West**
 Probenahmestelle: Kiesfilter links Auslauf

Auftragsgemäß wurde untersucht:

Bezeichnung der Messgröße	Messwert	Einheit	Verfahrenskennzeichen
Radium 226	22	mBq/l	RO-B-17 (11-2016), Szintillationszähler ^{a)}
Radium 228	< 10	mBq/l	RO-B-17 (11-2016), Szintillationszähler ^{a)}

< = unterhalb der Bestimmungsgrenze

Martina Denner
 Leitung Analytik Wasser und Getränke
 Staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin
 Zugelassene Gegenprobensachverständige

Hinweis: Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die untersuchten Prüfgegenstände.
 Veröffentlichungen (auch auszugsweise) unserer Prüfberichte bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.
^{a)} = akkreditiertes Verfahren