

LOCKOUT TAGOUT MIT SYSTEM

WAS IST LOCKOUT | TAGOUT?





Das 74er. Das Safety-Schloss.



► ABUS Tagout – Programm vom Profi für den Profi





WAS IST LOCKOUT | TAGOUT?

- Lockout | Tagout zu Deutsch: Verriegeln und Kennzeichen
- Auch genannt: Lock / Tag / Try oder Tryout
- Kombination aus Verschlussverfahren und Visualisierungssystemen
- Ziel 1: Für das Öffnen einer Verriegelung muss ein <u>Vorsatz</u> bestehen
- Ziel 2: Steigerung der nonverbalen Kommunikation

Positiver Nebeneffekt: Steigerung der SICHERHEIT sowie einer erhöhte SENSIBILIERUNG im Umgang mit Gefahren.





WARUM BRAUCHEN WIR LOCKOUT | TAGOUT?








- Alle 3 Minuten verletzt sich ein Mitarbeiter in der Instandhaltung in Deutschland
- Jeden 2. Tag verstirbt ein Mensch im Bereich der Instandhaltung oder bei Arbeiten, die diesem Umfeld zuzurechnen sind.

WARUM BRAUCHEN WIR LOCKOUT | TAGOUT?







KLASSISCHE GEFAHREN

















KLASSISCHE GEFAHREN

- Strom
- Pneumatik
- Mechanische Gefahren
- Hydraulik





UNTERSCHÄTZTE GEFAHREN















UNTERSCHÄTZTE GEFAHREN

- Thermik (heiße Flächen und Substanzen)
- Gravitation (siehe Beispiel)
- flüssige und gasförmige Chemikalien
- Restenergien oder Lageenergien (Federn, Zylinder unter Spannung)






WAS SAGT DAS GESETZ?





BETRIEBSSICHERHEITSVERORDNUNG







4

STAND DER TECHNIK

Messingschloss im Markt seit 1958. Kein Stand der Technik, neben vielen diversen Gründen, ist der Hauptgrund die Gefahr von

SCHEINSCHLIEBUNGEN.

Bedeutung:

Die Möglichkeit des Abziehens des Schlüssel, bei geöffnetem Schloss.

Durch die sogenannte **SCHLÜSSELRÜCKHALTUNG**, ist dass Abziehen des Schlüssels, nur bei komplett geschlossenem Bügel möglich. Dies ermöglichen alle 72, 74 und 76er Serien von ABUS.

ZUSATZNUTZEN

74er und 76er Serie, haben besondere **SCHMUTZRESISTENZ**. Durch eine spezielle Legierung des Zylinders, haften Schmutz- und Staubpartikel nur schwer an, bzw. verstopfen nicht die Stiftwege des Zylinders.



Was ist gemeint mit "Stand der Technik" in der BetrSichV? Anforderung BetrSichV ab 01.06.2015

§4 Grundpflicht des Arbeitsgebers(6)... angemessen in seine Betriebliche Organisation einzubinden... §4(3) Festgestellt hat, dass Verwendung der

Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik ist

Anforderung BetrSichV ab 01.06.2015













PERSONENKREIS

- Verantwortliche Mitarbeiter Champion
- Befugte Mitarbeiter
 Sicherung der Anlage
 Eigensicherung
- Betroffene Mitarbeiter Eigensicherung


§10 Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln Absatz 3(1). Die Verantwortlichkeiten für die Schutzmaßnahmen festzulegen.

Anforderung BetrSichV ab 01.06.2015









ANLAGENBEWERTUNG

- Gefährdungsbeurteilung Ihrer Anlage nach den spezifischen Gefahren (Energien)
- Identifikation der Neuralgischen Punkte
- Definieren eines Abschaltprozesses mit Sicherung gegen versehentliches Wiederzuschalten

§4 Grundpflicht des Arbeitsgebers(6)...
angemessen in seine Betriebliche
Organisation einzubinden...
§4(1) Gefährdungsbeurteilung
durchgeführt hat
§4(3) Festgestellt hat, dass Verwendung der

Arbeitsmittel nach dem Stand der Technik ist

Anforderung BetrSichV ab 01.06.2015





ANNAHME / FALLBEISPIEL

- In einem Holzveredelungsbetrieb mit 1300 Mitarbeitern ist es bei Instandhaltungsarbeiten zu einem schweren Unfall gekommen, ein Mitarbeiter hat versehentlich eine "Auflaminieranlage" zu früh in Betrieb gesetzt, hierbei wurde sein Kollege, der sich noch in der Anlage befand, schwer verletzt.
- Annahme: Die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit Thorsten M., wird von der Instandhaltungsleitung sowie Betriebsleitung dazu aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, die solch einen Vorfall in der Zukunft ausschließen!
- Herrn M. ist bewusst, dass er das Geschehene nicht mehr ändern kann und sucht nun nach Lösungen für die Zukunft.
- Dabei sieht Herr M. sich unter Druck, da durch das Auftreten der Staatsanwaltschaft, Polizei und der Medien scheinbar wenig Zeit bleibt, um zu handeln.





ABLAUF 1

- Herr M. begibt sich ins Internet
- Über Suchbegriffe wie LOTO, Sicherheitsverriegelungen, Lockout, Schloss-System Arbeitssicherheit erscheinen hunderte Seiten mit hunderten Produkten und "Lösungen"
- Herr M. trifft eine grobe Auswahl, stark ausgerichtet an die Fallsituation des Unfalls
- Beschaffungsanforderung an den Einkauf mit Adressen der identifizierten Internetanbieter, sowie mit Verweis auf den Unfall.
- Beschaffung eines Schloss-Systems beim lokalem Werkzeughandel oder Baumarkt (Messing mit Gravur)
- Gesamtausgaben: 15.500,00 EUR
- Resultat nach 6 Monaten:

5% der Mitarbeiter nutze ein Schloss regelmäßig, 80% der Mitarbeiter wissen nicht wofür die vielen Verriegelungseinrichtung sind, 40% der Mitarbeiter verstehen nicht warum sie ein Schloss nutzen sollen, 60% der Mitarbeiter denken immer noch, das es die Schuld des Kollegen war, der eingeschalten hat und nutzen weder Schloss noch andere Eigenschutzeinrichtungen.





ABLAUF 2

- Herr M. beschließt, den aktuellen Prozess in der laufenden Instandhaltung genau zu analysieren und zu bewerten (Statusanalyse)
- Nach abgeschlossener Analyse der IST Verfahren werden Richtlinien im Umgang mit Instandhaltungsmaßnahmen beschlossen, Gefährdungsbeurteilungen neu ausgerichtet und Betriebsanweisungen erstellt.
- Anlagen werden nach geltender BetrSichV auf deren Gefahren hin geprüft und die Ergebnisse den Gefährdungsbeurteilungen hinzugefügt. Im gleichem Schritt werden alle relevanten Abschaltpunkte sichtbar verifiziert und gekennzeichnet.
- Herr M. koordiniert zusammen mit den verantwortlichen Mitarbeitern aus der Instandhaltung, Produktion und dem Einkauf die zielgenaue Beschaffung der Verriegelungsmittel und Schlosssysteme.
- Aus den vorhandenen neuen Inhalten, werden Trainings für alle betroffenen Mitarbeiter entwickelt und durchgeführt.
- Herr M. und sein Unternehmen nutzen externe Unterstützung.
- Gesamtausgaben: 13.250,00 EUR
- Resultat nach 6 Monaten:

95% der Mitarbeiter tragen die neuen Maßnahmen mit, 99,5% der Mitarbeiter nutzen ein Schloss zur Eigensicherung, niemand sieht die Schuld für den Unfall bei demjenigen Kollegen der die Anlage eingeschaltet hatte.







