



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®



Ultrament Feucht und Flecken Blocker

TECHNISCHES MERKBLATT

Spezialgrundierung zum Abdecken von Flecken. Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung.

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Deckt Flecken & desinfizierte Stockflecken dauerhaft ab
- Verhindert erneuten Durschlag
- Weiß matt auf trocknend
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Gebrauchsfertig

Anwendungsgebiete

Zum dauerhaften Abdecken von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken, sowie andere Verunreinigungen wie z. B. Kugelschreiber, Lippenstift oder Filzstifte im Innen- und Außenbereich – direkt auf dem noch feuchten Untergrund anwendbar.

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

Portland-Zement (Chromatarm)

Farbton

- Weiß

Gebindegrößen

750 ml



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

2. Technische Daten

Lieferform	Flüssig, gebrauchsfertig
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	ab +12 °C
Reichweite	bis zu 6 m ² (je nach Untergrund)
Verbrauch	ca. 100 – 250 m ² /mm
Trockenzeit	ca. 6 Stunden

3. Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich, Tapeten

Ungeeignete Untergründe

Mit Kunstharzlack beschichtete Untergründe

Werkzeuge

Rolle oder Pinsel

Untergrundvorbereitung

- Eventuell vorhandenen Schimmelbefall mit Ultrament Schimmel Entferner oder Vernichter desinfizieren.
 - Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frostfrei sein sowie frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
 - Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
 - Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken.
-

Mischen

- Ultrament Feucht und Flecken Blocker gut umrühren.
-

Anwendung

- Mit geeignetem Pinsel oder Rolle zügig und ansatzfrei aufbringen.
- Je nach Untergrund können 2 Aufträge nötig sein.
- Tipp: In Feuchträumen muss zusätzlich Ultrament Schutz Versiegelung verwendet werden.
- Für gute Belüftung sorgen



Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Nachbehandlung

keine

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit Pinselreiniger reinigen

4. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 im original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

5. Anmerkungen

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (Mai 2018). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.