

D0195

N° _____



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing.

DR. VICTOR MANUEL DEL POZO PEREZ

en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 0255

REGISTRO VIGENTE DESDE 11 Enero 2016 Y HASTA 11 Enero 2019 RESELLADO

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIV; XX y XXVI y XXX, 54 párrafo I, de la Ley de Desarrollo Urbano y 32, 34 fracciones III, IV y V; 35 fracción X; 36 fracción I, a) y b); 38 fracción I, D); 39 fracción I C), F) y 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL "ERMITA"

09PSU0306V

CON DOMICILIO EN:

CALZADA ERMITA 12TAPALAPA 1693, COLONIA OCTAVA

Duplicación SAN MIGUEL 12TAPALAPA, C.P. 09830.

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO**.

ARQ. y/o ING.

Arq. VICTOR MANUEL DEL POZO PEREZ

DRO- 0255

FIRMA

DIRECTOR ESCOLAR

DENIZA SOSA ROMERO

FIRMA

FECHA:

24/09/2017



SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

MARIO FIGUEROA R.
25-SEP-17

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida

Ticket No. _____

Nombre del Evaluador Técnico: ARQ. VICTOR MANUEL DEL POZO PEREZGUA

Profesión: ARQUITECTO

Fecha: 24/07/2017

AUTORIZADO

PROF. FÉLIX
MILLAN JIMÉNEZ

EVALUACIÓN DE DAÑOS

1. Ubicación y Descripción de la Edificación.

Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación: _____

Dirección: CALLE ERMITA 12TAPALAPA N° 1693

Colonia: OCTAVA AV. PUERCIÓN SAN LUCAS 12TAPALAPA Delegación: 12TAPALAPA

CP: 09830 Entre que calles / Referencia: FUNDICIÓN 4 SAN LORENZO

Coordenadas geográficas: _____

Persona contactada: RICARDO TRAJANO DEL CASTILLO Teléfono: 555 943 4128
41 99 2020

Uso del Inmueble:

- | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Casa habitación | <input type="checkbox"/> | Departamentos | <input type="checkbox"/> | Comercios | <input type="checkbox"/> | Oficinas públicas | <input type="checkbox"/> |
| Oficinas privadas | <input type="checkbox"/> | Industrias | <input type="checkbox"/> | Estacionamiento | <input type="checkbox"/> | Bodegas | <input type="checkbox"/> |
| Educación | <input checked="" type="checkbox"/> | Recreativo | <input type="checkbox"/> | Centro de reunión | <input type="checkbox"/> | | |

Otro: _____

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines): 2

Número de sótanos: —

Número de ocupantes: 1350 + 45 = 1395 ALUMNOS Y EMPLEADOS

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente Inspección interior y exterior

2. Estado de la Edificación.

	Sí	No	Existen Dudas
a.- Derrumbe total	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.- Derrumbe parcial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.- Edificación separada de su cimentación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.- Asentamiento diferencial o hundimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.- Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.- Daño severo en elementos no estructurales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.- Daños en instalaciones eléctricas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.- Daños en instalaciones hidrosanitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>