

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. DR. RICARDO YÁÑEZ ALBARRÁN en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 1129 REGISTRO VIGENTE DESDE 22/ENERO/2016 Y HASTA 22/ENERO/2019 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL SUR 2
CCT 09 PES 0732Y

CON DOMICILIO EN:

CALZADA DE TLDCRAN NUMERO 1148, ZACAHUITZO, C.P.
03550, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO.

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017. Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO.**

ARQ. y/o ING.

DRO- 1129

ING. DR. RICARDO YÁÑEZ ALBARRÁN


FIRMA

DIRECTOR ESCOLAR OTELIA BELTRAN SANCHEZ

FIRMA

24-Sep-2017

FECHA:



LAVE SEP. 654-732-
ACUERDO 00051079

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



Forma de Inspección Post sísmica Evaluación Rápida

Ticket No. 01

Nombre del Evaluador Técnico: ING. DRQ. RICARDO YÁÑEZ ALBARRÁN
Profesión: INGENIERO ARQUITECTO
Fecha: 24 SEPTIEMBRE 2017

1. Ubicación y Descripción de la Edificación.

Zonificación propuesta de la ciudad para efectuar la evaluación: _____

Dirección: CALZADA DE TLALPÁN NUMERO 1148

Colonia: ZACAHUITZO Delegación: BENITO JUÁREZ

CP: 10400 ⁰³⁵⁵⁰ Entre que calles / Referencia: AV. MORELOS y ZACAHUITZCO

Coordenadas geográficas: _____

Persona contactada: _____ Teléfono: _____

Uso del Inmueble:

Casa habitación Departamentos Comercios Oficinas públicas
Oficinas privadas Industrias Estacionamiento Bodegas
Educación Recreativo Centro de reunión

Otro: _____

Número de niveles sobre el terreno (incluyendo azotea y mezanines): 3

Número de sótanos: _____

Número de ocupantes: _____

Tipo de inspección: Inspección exterior únicamente Inspección interior y exterior

2. Estado de la Edificación.

	Sí	No	Existen Dudas
a.- Derrumbe total	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b.- Derrumbe parcial	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c.- Edificación separada de su cimentación	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d.- Asentamiento diferencial o hundimiento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e.- Inclinación notoria de la edificación o de algún entrepiso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f.- Daños en elementos estructurales (columnas, vigas, muros)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g.- Daño severo en elementos no estructurales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h.- Daños en instalaciones eléctricas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i.- Daños en instalaciones hidrosanitaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Handwritten signature and scribbles]