



DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El que suscribe, Arq. ó Ing. ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO en su calidad de DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA con número de registro de DRO- 1912 REGISTRO VIGENTE DESDE 24 JULIO 2017 Y HASTA 24 JULIO 2021 RESELLADO.

Como Auxiliar de la Administración y en base a los Artículos 7 fracción XIII; XV y XVI de la Ley de Desarrollo Urbano; el artículo 32, 34 en las fracciones III, IV y V; Artículo 35 fracción IV, X y XII; Artículo 36 fracción I a) y b); artículo 38 fracción I D); Artículo 39 fracción I C), F); Artículo 139 fracción I del Reglamento de Construcciones; ambos del Distrito Federal. Se emite el siguiente:

DICTAMEN GRATUITO DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LA ESCUELA:

UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL XOLA
(09RSU0149B) 09PSU0149V

CON DOMICILIO EN:

CALZADA DETALPAN NUMERO 705 Y ANEXO EN VIADUCTO MIGUEL
ALEMAN NUMERO 155, COLONIA ALAMOS, C.P. 03400, DELEGACION
BENITO JUAREZ, MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE
MEXICO).

Con base a la Moratoria publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, suscrita por el Jefe de Gobierno Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, el pasado 21 de septiembre de 2017.

Toda vez que se ha hecho la revisión necesaria y que de acuerdo a Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y a sus Normas Técnicas Complementarias **NO PRESENTA DAÑO ALGUNO** que pueda poner en riesgo la integridad de los alumnos y de su personal a cargo, así como de cualquier persona que ingrese al inmueble. Han sido revisadas las condiciones de estabilidad estructural y de sus instalaciones.

Puede ser ocupado el plantel ya que su condición de seguridad es **HABITABLE SIN RIESGO.**

ARQ. y/o ING.

DRO- 1912

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO

ING. MIGUEL GONZÁLEZ SOTO

FIRMA



D.R.O. 1912

DIRECTOR ESCOLAR ADRIANA ACEVEDO LARA

CED. PROF. 1626109

FIRMA

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2017



Recib: Dictamen
26-09-17
David. M.T.

CONSTRUCCIÓN SEGURA

CONSTRUCCIÓN SEGURA



**FORMA DE INSPECCION POSTSISMICA
EVALUACION RAPIDA**

1.- UBICACIÓN Y DESCRIPCION DE LA EDIFICACION

DIRECCION UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL XOLA, CALZADA DE TLALPAN NUMERO 705 Y ANEXO EN VIADUCTO MIGUEL ALEMAN NUMERO 155

COLONIA: ALAMOS C.P. 03400 DELEGACION: BENITO JUAREZ

CIUDAD : MEXICO, DISTRITO FEDERAL (AHORA: CIUDAD DE MEXICO)

NUMERO DE NIVELES SOBRE EL TERRENO (INCLUYENDO AZOTEA Y MEZANINES)

SOTANOS : SI NO CANTIDAD

USO

CASA HABITACION	<input type="checkbox"/>	DEPARTAMENTOS	<input type="checkbox"/>	EDUCACION	<input checked="" type="checkbox"/>
ESTACIONAMIENTO	<input type="checkbox"/>	OFICINAS PRIVADAS	<input type="checkbox"/>	INDUSTRIAS	<input type="checkbox"/>
OFICINAS PUBLICAS	<input type="checkbox"/>	RECREATIVO	<input type="checkbox"/>	BODEGAS	<input type="checkbox"/>
COMERCIOS	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="text"/>		

ZONIFICACION SISMICA (EN CASO DE CONOCERSE): III-A

ZONIFICACION GEOTECNICA (EN CASO DE CONOCERSE): ZONA DE LAGO III

DESCRIPCION GENERAL DE LA EDIFICACION:
EDIFICACION ESTRUCTURADA A BASE DE TRABES, LOSA Y COLUMNAS DE CONCRETO REFORZADO, COMPLEMENTADO CON MUROS DE MAMPOSTERIA. PLANTA DE FORMA RECTANGULAR CONFORMADA POR 3 CUERPOS "A", "B" Y "C"

ING. MIGUEL GONZALEZ SOTO
D.R.O. 1912
CED. PROF. 1626109

TIPO DE INSPECCION.

INSPECCION EXTERIOR UNICAMENTE INSPECCION INTERIOR Y EXTERIOR