



1010131
Steinshøgda.
Vibrasjonsrapporter

Måleperioden: 2018-08-08 00:00:00 - 2018-08-09 00:00:00

Kommentar:

Navn	Adresse	Dato	Grense.	Verdi	Acc.	Amp.	Frek.	Avstand	Prosent	Andel	Hendelse
Mp09	Nedre Berglia 74	2018-08-08 14:30:11	25,0 mm/s	2,9 mm/s	0,3 m/s ²	56 um	7,6 hz		11,4 %		